


Bedienungsanleitung Bacher. WD 600 S Wende- und Ausschleusstation



Bacher Wende- und Ausschleusestation WD 600 S

passend z.B. zu Belichter Fabs 600

Das Handlinggerät WD 600 S ist ein Kombigerät zur Einbindung in Produktionslinien von z.B. Belichtungsautomaten wie Fabs 600 S von Bacher.

Das Gerät ist konzipiert zum vollautomatischen Wenden, Drehen und Aussschleusen von starren und flexiblen Leiterplatten und Innenlagen mit und ohne fotosensitiver Beschichtung. Es stehen zwei Funktionen zur Wahl, die zu dem noch miteinander kombiniert werden können:

Funktion "Wenden"


Die Leiterplatte wird um die horizontale Achse um 180° gewendet und in Durchlaufrichtung ausgegeben.

Funktion "Drehen"

Die Leiterplatte wird um die vertikale Achse um wahlweise +/-90°, oder 180° gedreht und wahlweise um -90°, 0° oder +90° zur Einlaufrichtung ausgegeben.

Materialanforderungen

Mit dem Gerät können Platinen im Format 250x350 mm bis 610x610 mm transportiert werden. Die erlaubten Platinendicken liegen zwischen 0,1 und 6 mm





Technische Daten

Durchsatz: abhängig von Vor- und

Nachmaschine, max. 200 Platten/h

Abmessungen: 900x900x1500mm (LxBxH)

Gewicht: 250kg

El. Anschluß: 230V, 50Hz, 0,5 kW

Absicherung Maschine 16A

Lackierung: Anthrazit

Geräuschpegel: <65dB (A)

WD 600 S



Technische Daten

Formate

min. Platinendicke:

max. Platinendicke:

min. Leiterplattenformat:

max. Leiterplattenformat WD 600 S:

100 µm

6 mm

250 x 350 mm

610 x 610 mm (Option 610 x 711 mm)

Gerätedaten

Durchsatz

abhängig von Vor- und Nachmaschine,

max. 200 Platten/h

Abmessungen (L x B x H)

900 x 900 x 1500 mm

Gewicht:

250 kg

Elektrischer Anschluß:

230 V, 50 Hz, 0,5 kW, 1 Phase, Absicherung Maschine 16 A

Druckluftversorgung:

6 bar

Max. Flächenpressung:

Mittlere Bodenbelastung:

Geräuschpegel

1,243kg /cm² 3500 N/m²

< 65 dB (A)

Sicherungen im Elektroeinschub

- F1 Service-Steckdose
- Not-Aus-Kreis F2
- Primärsicherung T1 F3
- F4 Spannungsversorgung FU
- Spannungsversorung SPS F5
- Sekundär Sicherung T1 F6
- Spannungsversorgung Bandantrieb und Wendeantrieb F7
- Spannungsversorgung Ausgänge F8

Motorschutzschalter

an Frontseite, unten

M1.1 an Frontseite, unten

Ein/Auslauftisch für Schlechtplatte

M4.1 (Option) Ein/Auslauftisch




2 Einführung

Das Handlingsgerät WD 600 ist ein Kombigerät zur Einbindung in Produktionslinien von Belichtunsautomaten wie FAPS 600 s von BACHER.

Das Gerät ist konzipiert zum vollautomatischen Wenden, Drehen und Ausschleußen von starren und
† flexiblen Leiterplatten und Innenlagen mit und ohne fotosensitiver Beschichtung.

Es stehen zwei Funktionen zur Wahl, die zu dem noch kombiniert werden können:



Funktion "Wenden"

Die Leiterplatte wird um die horizontale Achse um 180° gewendet und in Durchlaufrichtung ausgegeben.

Funktion "Drehen"

Die Leiterplatte wird um die vertikale Achse um wahlweise +/- 90°, oder 180° gedreht, und wahlweise um - 90°, 0°, oder +90° zur Einlaufrichtung ausgegeben.

Entsprechend der vorhanden Vor- oder Nachgeräte wird das Gerät WD 600 S programiert.

Der Steuerungsablauf kann wahlweise IN-Line oder OFF-Line geschaltet werden.

3 Materialanforderungen

Mit dem Gerät können Platinen im Format 250 x 350 mm bis zu 610 x 610 mm (610 x 711 mm Option) transportiert werden. Die erlaubten Platinendicken liegen zwischen 0,1 und 6 mm.

Bei auftretenden Fragen oder im Falle notwendiger Reperaturen wenden Sie sich bitte an die

B. Bacher, Graphische Geräte GmbH Eisenbahnstrasse 84, Postfach 7 D- 78573 Wurmlingen,Tel: +49 (0) 7461-177-0 - Fax: +49 (0) 7461-177110 www.b-bacher.com

Achtung!

Das Handlingsgerät WD 600 S ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich bestimmt.



Jeder darüber hinausgehendee Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierend Schäden haftet der Hersteller nicht, das Risiko trägt allein der Benutzer.



4 Aufbauprinzip Maßskizze

